

## 【応急対策】

# 集排水ボーリング35本(5月28日～)

ボーリング(φ90)状況



集排水ボーリング...

地すべりの原因の一つである地下水を横方向のボーリングにより集排水し、地すべりを応急的に抑制します。

排水状況

