

耐震診断結果の公表

地震防災対策特別措置法第6条の2第2項の規定に基づき耐震診断の結果を公表する。

平成23年4月1日
大分県教育委員会

下記の一覧表により、主な施設の耐震状況を公表します。面積は、施設台帳の棟別面積表の保有面積です。

- ※1 構造
 - RC 鉄筋コンクリート造
 - S 鉄骨造
 - W 木造

- ※2 区分
 - 旧基準・新基準 S56年に建築基準法の耐震基準が大幅に改正されたことを受け、改正前の基準を旧基準、改正後の基準を新基準としています。

- ※3 Is値
 - 構造耐震指標 Is値<0.3 大規模な地震に対して倒壊又は崩壊する危険性が高い
 - 国土交通省告示 0.3 ≤ Is値<0.6 大規模な地震に対して倒壊又は崩壊する危険性がある
 - 0.6 ≤ Is値 大規模な地震に対して倒壊又は崩壊する危険性が低い

 - 2次診断 個別の建物の耐震性能を詳細に評価する診断方法であり、耐震補強の実施設計に使用します。文部科学省では、Is値0.7未満は補強を必要としています。

- ※4 詳細な状況は、大分県教育委員会教育財務課にお問い合わせください。

特別支援学校の耐震化の状況・学校別一覧(平成23年4月1日現在)

校名	建物名	建築年度	階数	構造 ※1	面積 (㎡)	区分 ※2	診断 年度	※(Is値 2次) 3	改修 年度	I改 s修 値後	備考
盲学校	管理教室棟	S45	3	RC	1,665	旧基準	H7	0.56	H16	0.78	
盲学校	普通教室棟	S45	3	RC	1,719	旧基準	H7	0.49	H15	0.81	
盲学校	特別教室棟	S45	2	RC	240	旧基準	H19	0.97			
盲学校	寄宿舎棟	S43	3	RC	1,564	旧基準	H7	0.61	H13	0.85	
盲学校	渡り廊下	S46	2	RC	108	旧基準	H20	0.91	H22	0.81	
盲学校	特別教室棟	S47	3	RC	1,107	旧基準	H9	0.44	H14	0.85	
盲学校	屋体	S53	2	S	783	旧基準	H18	0.21	H20	0.83	
聾学校	普通教室棟	S54	3	RC	1,942	旧基準	H10	0.58	H16	0.79	
聾学校	普通特別教室棟	S56	3	RC	1,184	旧基準	H11	0.61			平成23年度改修予定
聾学校	普通特別教室棟	S56	3	RC	2,083	旧基準	H15	0.78			
聾学校	屋体	S58	2	RC	800	新基準					
聾学校	寄宿舎・産業工芸棟	H11	3	RC	950	新基準					
日出支援学校	屋体	S53	2	S	635	旧基準	H19	0.42	H21	0.98	
日出支援学校	管理教室棟	S55	2	RC	774	旧基準	H18	1.14			
日出支援学校	普通教室棟	S56	2	RC	684	新基準					
日出支援学校	特別教室棟	S57	2	RC	1,134	新基準					
日出支援学校	高等部棟	H22	2	RC	749	新基準					
宇佐支援学校	生活訓練棟	S44	2	RC	481	旧基準	H18	0.73			
宇佐支援学校	普通教室棟	S44	2	RC	775	旧基準	H12	0.65	H12	1.09	
宇佐支援学校	特別教室棟	S44	2	RC	743	旧基準	H12	0.48	H13	1.18	
宇佐支援学校	高等部棟	S52	3	RC	1,362	旧基準	H10	0.98			
宇佐支援学校	管理棟	S63	3	RC	1,051	新基準					
宇佐支援学校	屋体・作業室棟	H4	2	RC	1,814	新基準					
宇佐支援学校中津校	屋体	S43	2	RC	1,352	旧基準	H20	0.19			平成23年度改修予定
宇佐支援学校中津校	教室棟	S45	3	RC	2,155	旧基準	H7	0.56	H13	0.73	
宇佐支援学校中津校	管理棟	S47	3	RC	2,625	旧基準	H8	0.56	H15	0.74	
宇佐支援学校中津校	昇降口	S47	2	RC	260	旧基準	H21	0.54			平成23年度改修予定
宇佐支援学校中津校	柔剣道場	S55	1	S	400	旧基準	H21	0.09	H22	0.80	
宇佐支援学校中津校	特別教室棟	S59	2	RC	720	新基準					
宇佐支援学校中津校	渡り廊下	H22	3	RC	304	新基準					
由布支援学校	普通教室棟	S47	2	RC	1,169	旧基準	H12	0.66	H14	0.98	
由布支援学校	管理特別教室棟	S51	2	RC	836	旧基準	H18	0.67	H21	0.72	
由布支援学校	屋体	S56	1	S	441	新基準					
由布支援学校	高等部棟	H22	2	RC	760	新基準					

特別支援学校の耐震化の状況・学校別一覧(平成23年4月1日現在)

校名	建物名	建築年度	階数	構造※1	面積(m ²)	区分※2	診断年度	※(二次)3次 I _s 値	改修年度	I _s 改修値後	備考
別府支援学校	寄宿舎棟	S44	2	RC	1,897	旧基準	H16	0.50	H18	0.72	
別府支援学校	寄宿舎管理棟	S45	3	RC	1,368	旧基準	H16	0.35	H18	0.70	
別府支援学校	教室棟	S46	3	RC	1,615	旧基準	H7	0.42	H11	0.84	
別府支援学校	屋体	S47	1	S	569	旧基準	H19	0.32	H21	0.74	
別府支援学校	教室棟	S49	2	RC	1,871	旧基準	H11	0.35	H16	0.76	
別府支援学校	教室棟	S50	2	RC	995	旧基準	H16	0.68	H17	0.84	
別府支援学校	管理棟	S60	3	RC	1,460	新基準					
別府支援学校鶴見校	特別教室棟	S53	3	RC	3,135	旧基準	H10	0.61			平成23年度改修予定
別府支援学校鶴見校	普通教室棟	S54	3	RC	1,307	旧基準	H10	0.47	H13	0.70	
別府支援学校鶴見校	屋体	S57	2	RC	576	新基準					
別府支援学校鶴見校	管理棟	H3	3	RC	665	新基準					
別府支援学校石垣原校	教室棟・屋体	S57	3	RC	3,077	新基準					
別府支援学校石垣原校	屋体	S57	1	S	446	新基準					
別府支援学校石垣原校	管理棟	S58	3	RC	1,295	新基準					
南石垣支援学校	屋体	S45	1	S	358	旧基準	H19	0.30	H21	0.93	
南石垣支援学校	教室棟	S50	2	RC	1,164	旧基準	H18	0.56	H21	0.80	
南石垣支援学校	管理・教室棟	H1	2	RC	1,536	新基準					
南石垣支援学校	高等部棟	H8	3	RC	3,006	新基準					
新生支援学校	屋体	H6	1	W	975	新基準					
新生支援学校	管理・教室・昇降口棟	H6	3	RC	6,043	新基準					
新生支援学校	第2小中学部棟	H14	1	RC	636	新基準					
大分支援学校	管理・特別教室棟	H1	2	RC	3,241	新基準					
大分支援学校	屋体	H1	1	S	540	新基準					
大分支援学校	高等部棟	H19	3	RC	3,036	新基準					
臼杵支援学校	教室棟	S59	2	RC	1,530	新基準					
臼杵支援学校	屋体	S59	2	S	500	新基準					
臼杵支援学校	管理棟	S59	2	RC	1,056	新基準					
臼杵支援学校	高等部棟	H5	3	RC	2,598	新基準					
佐伯支援学校	管理棟・教室棟	S62	2	RC	2,104	新基準					
佐伯支援学校	屋体	S62	2	S	557	新基準					
佐伯支援学校	高等部棟	H22	3	RC	719	新基準					
竹田支援学校	屋体	S55	1	S	399	旧基準	H19	0.04	H21	0.92	
竹田支援学校	普通教室棟	S63	2	RC	907	新基準					
竹田支援学校	管理棟	H3	3	RC	963	新基準					
竹田支援学校	特別教室棟	H3	3	RC	1,081	新基準					
竹田支援学校	高等部棟	H22	2	RC	714	新基準					
日田支援学校	普通教室棟	S56	3	RC	1,032	旧基準	H16	0.59	H18	0.76	
日田支援学校	特別教室棟	S57	2	RC	1,189	新基準					
日田支援学校	屋体	S57	1	S	540	新基準					
日田支援学校	高等部棟	H7	3	RC	3,629	新基準					