

## 屋外広告物安全点検報告書

## 1 広告物の概要

(1) 表示又は設置の場所 別府市〇〇××△△

(2) 前回許可 26年4月1日指令

第100号

記入例

## 2 点検結果

区分	点検内容	点検結果				補修の概要	
		良好	経過観察	要改善	即時修理	補修完了年月日	補修の内容
基礎	1 上部構造の全体の傾斜、ぐらつき	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	2 基礎のクラック、防水層の裂傷等の異常	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
支持部	1 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	2 鉄骨接続部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	3 鉄骨接続部（ボルト）のゆるみ、欠落	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
接合部	1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	2 ベース周辺・コーティングの老朽化、溶接部の劣化	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	3 取付対象部（柱・壁・スラブ）取付部周辺の異常	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
広告板・文字	1 広告板面・文字等のひどい汚れ、変色、さび	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	H29.2.15	板面の付け替え
	2 広告板面・文字等の破損、変形、ビス等の欠落	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	H29.2.15	板面の付け替え
	3 枠組み部材の破損、ねじれ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
照明装置	1 蛍光灯・照明灯・LEDの不点、ネオン管の不発光	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	2 照明器具・LEDの取付部の破損、変形、さび、漏水	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	3 ネオン管・サポート類の破損	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	4 ネオントランジット・その周辺の損傷、接続不良	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
分電盤	1 分電盤の腐食、破損	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	2 電源配線経路の腐食、破損	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	3 安全ブレーカー・タイムスイッチ等の劣化、損傷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
その他	1 避雷針の突針部・導線固定部の腐食、損傷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	2 国面との相違の有無	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	3 その他点検した事項（ ）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		該当なし

## 特記事項

上記のとおり点検を行いました。

29年2月1日

点検者 住所 別府市上田の湯町123

氏名 大分 太郎

電話番号 0977-123-456

- 資格  屋外広告物法第10条第2項第3号イの登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
- 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて広告美術仕上げに係るもの
- 建築士法第2条第2項及び第3項に規定する一級建築士及び二級建築士

上記の点検内容及び改善内容について確認し、了承しました。

29年2月28日

申請者 住所 別府市上野口町456

氏名 (株)大分商事 代表取締役 別府 二郎

電話番号 0977-123-789

注 1 点検結果の欄は、該当する項目の□にレを付すること。

2 第9条の2第3項の広告物又は掲出物件にあつては、該当する点検者の資格の□にレを付すること。