

【別添1】

大分県内における水道被害状況

担当：大分県生活環境部環境保全課 1月26日15時時点

都道府県	No	被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	断水等の影響		復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	復旧		給水制限 終了時刻	未復旧	
						戸数	人口		戸数	人口		戸数	人口
大分県	44	柿坂地区簡易水道 (中津市耶馬溪町柿坂地区)	配水池に水が貯水できない 配水管で漏水発生	断水	13時	80	190	漏水箇所を確認するため、計画的に断水 漏水箇所確認後、復旧作業予定 1/25 18:00 復旧済み	80	190	18:00		
大分県	44	小平小川原簡易水道 (日田市上津江町)	送水管凍結による断水	断水	10時30分	100	200	給水タンク車で給水作業中 (17:00)エア抜き作業中 1/25 19:00 復旧済み	100	200	19:00		
大分県	44	都留川原簡易水道 (日田市上津江町)	送水管凍結による断水	断水	10時30分	10	20	給水タンク車で給水作業中 (17:00)バルブの解冻作業中 (1/26 8:00)凍結により再度解冻作業中				10	20
大分県	44	浦地区簡易水道 (日田市上津江町)	ろ過施設(除マンガン装置)凍結による断水	断水	10時30分	19	30	復旧作業中 (17:00)ろ過設備復旧済み (1/26 8:10)配水池に貯水できないため、再度調整中 (1/26 14:30)復旧済み	19	30			
大分県	44	宇佐市上水道 (北宇佐地域)	中継ポンプの停止による断水 (配水本管の水圧低下による中継ポンプの停止)	断水	11時30分	230	530	漏水箇所確認中。 確認後、復旧作業予定 1/25 23:00 復旧済み	230	530	23:00		
大分県	44	野上簡易水道 (九重町)	配水管の漏水(口径100mm)	断水	14時	4	7	復旧作業中。給水タンクで給水予定 1/25 20:30 復旧済み	4	7	20:30		
大分県	44	中津市上水道	配水池水位低下による給水制限	給水制限	1/25 17時	25,000	63,000	拠点給水(市内7箇所)。給水車対応中。				25,000	63,000
大分県	44	杵築市上水道 (山香地区)	給水施設の破損による配水池の水位低下	断水	1/26 4時	600	1,500	非常用ペットボトル配布。 山香病院に自衛隊派遣 (自衛隊給水車4台(1t)、市給水車1台(2t)、500Lタンク2台)				600	1,500
大分県	44	向野簡易水道 (杵築市)	給水施設の破損による配水池の水位低下	断水	1/26 4時	200	380	非常用ペットボトル配布。				200	380
大分県	44	安心院簡易水道	配水管の漏水、配水池水位低下により断水	25日23時断水 26日早朝給水再開 26日14時現在、給水制限	1/25 23時	1,180	2,446	復旧作業中 給水車1台対応中				1,180	2,446
大分県	44	余簡易水道(宇佐市院内)	ろ過システムの停止により断水	断水	1/25 23時	150	306	復旧作業中 給水車により配水池に貯水中 (給水車1台対応中)				150	306
計						27,573	68,609		433	957		27,140	67,652

