
# 事業延長 L=2,150m




## 工程表



※計画案は現時点のものであり、今後の進捗状況等により 変更となる可能性があります。

# 河川改修の手順



### 【ステップ1】(概ね4年後まで)

**堤防が低い区間**である最上流部の対策を優先的に実施 ※用地補償、堤防の嵩上げ工事(パラペット等)


#### 【ステップ2】(概ね7年後まで)

川幅が狭い区間については、原則下流から河道拡幅等を実施 ※用地補償の時期については、状況に応じて対応

#### 【ステップ3】(概ね10年後まで)

河道掘削 (R11~R13)の実施により目標流量を確保














※スケジュールは目安です。

業務の進捗状況により変更になる場合があります。

## 【泉源調査(令和3年11月~12月)】

#### ●電磁波調査(AMT法探査) 測定機器を地中に埋めて、地下構造(電気の流れやすさ)を調査






電極ポット

磁場コイル


# ●電磁波調査の結果(AMT法探査)



深度50mにおける比抵抗平面図

- ・赤い部分が温泉帯水層の可能性が高い5 ohm (オーム)-m前後の抵抗値を示している。
- ・赤岩温泉から玖珠川沿い東西方向に分布している。


## ●温泉発生源の想定



#### 【①側方流動モデル】

【②側方流動+玖珠川深部からのCI熱水の上昇モデル】 が考えられる。

# 【参考】比抵抗構造解析図(モデル図)



R3実施した物理探査等の結果により上記の比抵抗構造解析図(モデル図)を作成



令和4年度はボーリングによる試掘調査を行い、 温泉の分布と泉源の深さの確認を行う(7箇所予定)