

# 令和4年1月22日 日向灘を震源とする地震に関する災害情報について (第2報)

令和4年1月22日  
15時00分現在  
大分県災害対策本部

## 1 地震・津波の概要

### (1) 地震の概要

令和4年1月22日(土) 1時08分頃に日向灘を震源とするM6.6(暫定値)の地震が発生

- ・震度5強：大分市新春日町、佐伯市蒲江蒲江浦、佐伯市米水津、佐伯市鶴見、竹田市直入町、竹田市荻町

※余震の状況 27回(最大M4.7 最大震度3：佐伯市蒲江蒲江浦、佐伯市米水津、佐伯市鶴見)

### (2) 津波の概要

津波のおそれなし

## 2 被害状況

### (1) 人的被害

ア 負傷者 6名

- 1月22日 大分市 転倒し腰部打撲、重傷1名  
転倒し腰部と左脇腹を打撲、重傷1名  
転倒し頭部と腰部を打撲 重傷1名
- 佐伯市 地震により棚が倒れ頭部負傷、軽傷1名  
エレベーター内で転倒し負傷、軽傷1名  
転倒し頭部負傷、軽傷1名

### (2) 建物被害

ア 住家被害 1件

- ・宇佐市 窓ガラスの破損

イ 非住家被害 1件

- ・竹田市 ブロック塀の倒壊

### (3) 道路被害(道路規制含む)

県管理道路 5件 市町村道路 6件 \*詳細は別紙のとおり

### (4) 河川被害

なし

### (5) 港湾被害

大分港西大分地区(石油基地護岸) 一部倒壊、一部液状化

### (6) 土砂被害

なし

### (7) 農林水産業被害

なし

### (8) 文教施設被害 1件

- ・岡城跡(竹田市大字竹田) 石垣崩落

### (9) ライフライン被害

ア 水道

日田市天瀬町五馬本村 水道に濁り発生(70戸)

佐伯市蒲江西野浦 断水発生(491戸)

竹田市直入町大字長湯 水道に濁り発生(約200戸)

宇佐市安心院町小田 水道に濁り発生(25戸)

宇佐市安心院町若林 水道に濁り発生(19戸)

宇佐市安心院町釜ノ口 水道に濁り発生(50戸)

由布市庄内町 水道に濁り発生(約1500戸)

- イ ガス  
被害なし
- ウ 電気  
復旧済み

(10) JRの運行情報

- 日豊本線上下線【一部運転見合わせ】
- 久大本線上下線【一部運転見合わせ】
- 豊肥本線上下線【運転見合わせ】

(11) その他被害

- 大分マリーナパレス水族館(うみたまご) 第2駐車場の地割れ
- 田ノ浦ビーチ 人工島の施設損傷
- 工業用水道管破損による漏水(大在大分港線・大分市青崎)

3 災害対応状況

- 1月22日 1時08分 大分県災害対策本部設置
- 北部地区災害対策連絡室設置
- 中部地区災害対策本部設置
- 西部地区災害対策連絡室設置
- 南部地区災害対策本部設置
- 豊肥地区災害対策本部設置
- 東部地区災害対策連絡室設置
- 9時40分 豊肥地区災害警戒本部へ切替
- 10時00分 中部地区災害警戒本部へ切替
- 12時00分 西部地区災害対策連絡室解散
- 15時00分 北部地区災害対策連絡室解散

4 避難情報の発令状況

なし

5 避難者等の状況

(1) 自主避難 2世帯 3人

市町村	大分市	別府市	中津市	日田市	佐伯市	臼杵市	津久見市	竹田市	豊後高田市
世帯	<u>0</u>	<u>1</u>			<u>1</u>				
人数	<u>0</u>	<u>2</u>			<u>1</u>				
市町村	杵築市	宇佐市	豊後大野市	由布市	国東市	姫島村	日出町	九重町	玖珠町
世帯									
人数									

※最大避難者数 85人(1月22日5時52分現在)

6 原子力発電所の状況

伊方町震度4、伊方発電所異常なし

7 その他

※これは速報であり、数値等は今後も変わることがあります。

県管理道路の通行規制状況

1月22日 15時00分現在

規制状況 集 計		当初		→	現 行 1月22日 15時00分現在		
	合計	全面 3箇所	片側 1箇所		全面 0箇所	片側 0箇所	解除 3箇所
	国道	全面 0箇所	片側 0箇所		全面 0箇所	片側 0箇所	解除 0箇所
	県道	全面 3箇所	片側 1箇所		全面 0箇所	片側 0箇所	解除 3箇所

道路規制発生箇所数 5箇所

No.	路 線 名	場 所	当初		現 行		前回 から 変更	原因	区間	通行止め解 除見込み	迂回路
			規制時間	規制内容	規制時間	規制内容					
	【1/22 日向灘地震(震度5強)】										
1	(主)大在大分港線	大分市青崎	1月22日 2時30分	全面通行止	1月22日 7時00分	車線規制		路面冠水	800m		
2	(主)別府一の宮線	別府市南立石	1月22日 2時00分	片側交互通行	1月22日 3時00分	解除		落石	20m		
3	国道210号	大分市羽屋	1月22日 3時05分	車線規制		車線規制		路面冠水	200m		
4	(主)緒方高千穂線	豊後大野市緒方町尾平釜山	1月22日 4時10分	全面通行止	1月22日 10時30分	解除		倒木	20m		
5	(主)日之影宇目線	佐伯市宇目町木浦内	1月22日 4時20分	全面通行止	1月22日 10時00分	解除		落石・倒木	50m		

市町村道路の通行規制状況

1月22日 15時00分現在

規制状況 集 計		当初		→	現 行 1月22日 15時00分現在		
	合計	全面 1箇所	片側 5箇所		全面 1箇所	片側 2箇所	解除 3箇所
		全面 0箇所	片側 0箇所		全面 0箇所	片側 0箇所	解除 0箇所
		全面 1箇所	片側 5箇所		全面 1箇所	片側 2箇所	解除 3箇所

道路規制発生箇所数 6箇所

No.	路 線 名	場 所	当 初		現 行		前回 から 変更	原因	規制区間	通行止め解 除見込み	迂回路
			規制時間	規制内容	規制時間	規制内容					
	【1/22 地震】										
1	下郡西南北1号線	大分市下郡北	1月22日 3時30分	片側交互通行	1月22日 3時30分	片側交互通行		石塀倒壊			
2	管志(カンシ)2号線	竹田市大字今	1月22日 3時30分	片側交互通行	1月22日 10時30分	解除		落石			
3	山崎荒木線(湯布院)	湯布院町川南	1月22日 3時30分	片側交互通行	1月22日 3時30分	片側交互通行		舗装隆起			
4	中川1号線(湯布院)	湯布院町中川	1月22日 3時30分	片側交互通行	1月22日 10時00分	解除		舗装隆起			
5	川西田中市線(湯布院)	湯布院町川西	1月22日 6時55分	片側交互通行	1月22日 10時00分	解除		舗装隆起			
6	角小原4号線	大分市庄境	1月22日 3時40分	全面通行止	1月22日 3時40分	全面通行止		家門倒壊			